Внимание!
При монтаже зеркала необходимо учитывать высоту смесителя для раковины!

12.03.2020
Клио 65